

Tauchtemperaturfühler

Tauchtemperaturfühler, Pt100 passiver Sensor in Ex-Bereichen der Zonen 1, 2 und 22

ATEX konform

Type TFT-2G3D Type TFT-VA-2G3D

ANWENDUNG

TFT-(VA)-2G3D Tauchfühler zur Messung von Temperaturen. Im Zusammenspiel mit einem Ex-i Messumformer mit eigensicherem StromkreisType EXL-IMU-1, dürfen die Sensoren innerhalb explosiosgefährdeter Bereiche der Zonen 1, 2 und 22 eingesetzt werden. Der Pt 100 Sensor ist ein passiver, potenzialfreier Fühler und liefert eine der Temperatur folgende Widerstandsänderung, die über den Ex-i Messumformer in ein 0..10 VDC und/oder 4...20 mA umgewandelt wird. Einsatzgebiete sind Rohrleitungen im gesamten Anlagenbau, sowie industrielle Bereiche, in nicht kondensierender, aggressiver Umgebungsluft.

TFT-2G3D / 100 mm	100 mm Messinghülse vernickelt, Pt100	057.1220.01
TFT-V4A-2G3D / 200 mm	200 mm Edelstahlhülse V4A, Pt100	057.1221.01
TFT-V4A-2G3D / 100 mm	100 mm Edelstahlhülse V4A, Pt100	057.1222.01
TFT-2G3D / PT1000 / 100 mm	100 mm Messinghülse vernickelt, Pt1000	057.1223.01
TFT-V4A-2G3D / 150 mm	150 mm Edelstahlhülse V4A, Pt100	057.1224.01

TECHNISCHE DATEN

Type TFT- (VA)- 2G3D Versorgung über Ex-i Messumfomer

Sensor Pt100 DIN, andere auf Anfrage z.B. Pt1000, Ni 100
Schutzrohr Messing oder Edelstahl (VA), L = Längen auf Anfrage

 $\begin{tabular}{lll} Prozessanschluß & Gewinde G1/2 \\ Genauigkeit & Klasse B \\ Sensorstrom & < 2 mA \\ Umgebungstemperaturbereich & Ta = -30...+60 °C \\ Messbereich & Tb = -30...+150 °C \\ Lagertemperatur & -40...+70 °C \\ \end{tabular}$

Elektrischer Anschluss Schraubklemmen 0,14 - 1,5 mm² Gehäuse Kunststoff, IP65 nach EN 60529

Abmessungen 68 x 58 x 35 mm

Schutzklasse einfaches elektrisches Betriebsmittel nach EN 60079-11

Temperaturklasse T6 (max. T85°C) CE 94/9/EG (ATEX)

Lieferumfang 1 Tauchfühler, Type TFT-(V4A)-2G3D Einbauort Sensor im Ex-Bereich Zone 1, 2, 22

geeignet für Zone 1, 2, 22 nach ATEX

Ex-i STROMKREISE

Betriebswerte, bzw. Höchstwerte an den Klemmen Einfaches Betriebsmittel, geeignet für Zone 1, 2 und 22 nur zum Anschluss an eigensichere Stromkreise mit max.

 Spannung
 Uo
 10 VDC

 Strom
 Io
 10 mA

 Leistung
 Po
 15 mW

 Kapazität
 Ci
 0 μF

 Induktivität
 Li
 0 mH

Die angegebenen Werte dürfen nicht überschritten werden! Besonders zu beachten sind äußere Kapazitäten durch Leitungslängen und Induktivitäten durch Einstreuungen von außen.

MONTAGE UND INSTALLATION

Hinweise zum mechnischen Ein- und Anbau. Der Einbau hat unter Berücksichtung der einschlägigen, für den Messort gültigen Vorschriften und Standards zu erfolgen. Insbesondere sind zu berücksichtigen:

- VDE/VDI 3511 Technische Temperaturmessung/Richtline
- VDE/VDI 3512 Blatt 2 Messanordnung für Temperaturmessung
- die EMV-Richtlinien sind einzuhalten
- eine Parallelverlegung mit stromführenden Leitungen ist unbedingt zu meiden
- es wird empfohlen abgeschirmte Leitungen zu verwenden, dabei ist der Schirm einseitig an der DDC / SPS aufzulegen.

ABMESSUNGEN

 - Der Einbau ist so zu wählen, dass der Fehler durch Wärmeableitung in den zulässigen Fehlergrenzen bleibt und die max. Umgebungstemperatur nicht überschritten wird.

EMPFOHLENER MESSUMFORMER

- Messumformer Fabrikat Schischek Typ EXL-IMU-1.
- Bei Einsatz des Sensors zusammen mit Messumformer der Type EXL-IMU-1 ist der Nachweis der Eigensicherheit für einfache Stromkreise gegeben.
- Herstellerbescheinigung für Zone 1, 2 und 22.

Temperatursensor TFT-2G3D 4 - Leiter 1 1 2 2 1 1 2 2 2 - Leiter 2 - Leiter EXL-IMU-1 Ext-IMU-1 Ext-IMU-1 Ext-IMU-1 Ext-IMU-1

64 x 58

ACHTUNG!

- Bei Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung der Ex-Geräte, sind die einschlägigen Vorschriften für Ex-Bereiche, sowie weitere relevante Normen und Vorschriften zu beachten.
- Eigensichere Stromkreise sind so aufgebaut, daß der Energieinhalt unterhalb eines Niveaus liegt, das mindestens erforderlich wäre, um im Falle eines auftretenden Funkens eine Zündung explosionsfähiger Atmosphäre hervorzurufen.
- Eigensichere Stromkreise sind in der Farbe "hellblau" und getrennt von "nichteigensicheren Stromkreisen" zu verlegen.
- Der eigensichere Sensor ist passiv und potentialfrei und zugelassen für die Zonen 1, 2 und 22
- Achten Sie bei der Instrumentierung auf die maximalen Anschlußwerte (Tabelle 1).
- Elektrostatische Aufladung ist zu vermeiden
- · Sensorgehäuse nur feucht wischen.
- Nach der Montage muss sichergestellt sein, dass die Gehäuseschutzart IP65 nach EN60529 erfüllt wird.
- Die zulässige Umgebungstemperatur darf nicht überschritten werden

Änderungen vorbehalten

19.10.2012